


Poupée mobile d'un tour




Contact direct entre surfaces planes

Imprimante 3D




2 pivots glissant (montage hyperstatique) avec coussinets en bronze

Tendeur de courroie




Éléments roulants intégrés

Scanner



Pivot glissant + ponctuelle avec bagues de frottements (ou coussinets) en bronze

Scie sauteuse



Bagues de frottements (ou coussinets) en acier